


## Château de Neuchâtel



Mörtelproben

Untersuchung der unterschiedlichen Flick- und Fugenmörtel auf ihre Zusammensetzung. Zusätzlich konnte anhand der Bindemittel eine verfeinerte zeitliche Zuteilung der Mörtel gemacht werden. Auch wurden die Mörtel auf ihr Schadenpotenzial bezüglich Versalzungen untersucht.

Mit den Resultaten, die aus diesen Untersuchungen hervorgingen und den Beobachtungen vor Ort wurde zusammen mit dem Restaurator ein Sanierungskonzept ausgearbeitet.



Dünnschliff mit Farbschichten im polarisierten Licht



Ansicht der Fassade vor der Restaurierung



Reinigungsmuster mit unterschiedlichen Mörteln



Detail nach der Restaurierung